



Presupuesto: 6328

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Gabriela Mercado**

Vehículo

Marca: **SEAT IBIZA**

Modelo: **2010**

Placas: **MSB480A**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de anticongelante, checar caja de velocidades truena la 3ra, checar motor tiembla Nota caja de velocidades dañada desmontar para su reparación, cambiar soportes de caja y motor

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de paso de anticongelante	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma	\$177.00
Anticongelante	\$120.00

Precio total: **\$1,109.00**