



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 64

### Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ**

**C180**

Modelo: **2015**

Placas: **E58ABG**

### Síntomas y/o comentarios

Revisión de frenos, revisión de aceite y filtros, aire acondicionado, revisión llanta trasera derecha NOTA: El desgaste de la llanta trasera derecha es por falta de alineación, es recomendable cambiar un par de llantas y posteriormente alineación delanteras y traseras

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de balatas en general y sensores de aviso	SI	\$1,044.00
Cuatro discos rectificados	SI	\$463.00
Cambio de aceite y filtros de aceite, aire y dos de aire acondicionado (motor y cabina), limpieza a condensador	SI	\$1,740.00
Alineación delantera y trasera	SI	\$600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Juego de balatas delanteras con sensor	\$2,915.68
Juego de balatas traseras con sensor	\$2,571.81
7 lts. aceite (pkw-synthetic mb)	\$2,403.52
Filtro de aceite	\$362.79
Filtro de aire	\$1,264.86
Dos filtros de aire acondicionado	\$1,949.21

Precio total: **\$15,314.87**