



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6400

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **NISSAN NP300**
Modelo: **2015**
Placas: **LF49957**

Síntomas y/o comentarios

Desmontar motor bajo de compresión pierde fuerza y consume aceite Nota no cuenta con piedra el convertidor catalítico piedra tapada, acudir a taller en los próximos 5 mil kilómetros recorridos para cambio de aceite y corrección de parámetros
A cuenta 30,000 23/10/25

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar motor para ajuste, cambio de pistones, una biela #3, anillos, metales de centro, metales de biela	SI	\$16,240.00
Rectificadora desincrustar bruñido de monoblock, rectificado de cigüeñal y ajuste, ajuste de bielas	SI	\$13,850.00
Rectificadora cepillado, calibración y ajuste de válvulas, ajuste de arbol de levas	SI	\$3,680.00
Lavado y engrasado	SI	\$986.00
Actualización y servicio de verificación	SI	\$2,345.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de anillos	\$1,046.00
Juego de metales de biela y centro	\$849.00
Un juego de juntas	\$1,434.00
Un juego de pistones	\$2,505.00
Kit de embrague	\$2,582.00
Una toma de termostato	\$1,233.00
Kit afinación	\$1,928.00
Dos bielas remano factura	\$2,320.00
Kit de distribución	\$3,099.00
Una bomba de aceite	\$987.00
Anticongelante	\$360.00
Un distribuidor de corriente	\$4,023.00

Precio total: **\$59,467.00**