



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6408

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PCL4494**

### Síntomas y/o comentarios

Checar palanca selectora no entra la reversa "Garantía" checar falla de motor y soportes Nota falla de motor interna en válvulas y ruido de golpeteo interno del motor

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Soldar varilla de palanca selectora de velocidades "sin costo"	SI	\$0.00
Cambio de cuatro bobinas de ignición	SI	\$696.00
Checar sistema de carga ok cambio de batería	SI	\$464.00

### Elementos

Descripción	Importe
Juego de bobinas cuatro	\$1,324.00
Una batería a cambio LTH 12V	\$3,320.00

Precio total: **\$5,804.00**