



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6414

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de aceite en flechas traseras de ruedas, instalación de tope trasero izquierdo, checar luces de navegación
Nota se reapretaron flechas traseras pero no se encontraron flojas ni mal selladas

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación, cambio de aceite filtros lavado y engrasado	SI	\$4,342.00
Instalación de tope trasero derecho, enderezar ceja trasera parte alta, instalación de tres luces piloto de navegación	SI	\$1,298.00
Reapretar flechas traseras de tracción	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Un purificador filtro de aire	\$1,331.00
Un purificador de aire primario	\$1,226.00
Un filtro de aceite	\$496.00
Un filtro de combustible	\$1,186.00
Un filtro separador de agua	\$968.00
Aceite CF4 15W40 R4HD	\$2,290.00
Un topes de neopreno	\$485.00
Focos piloto tres pzas 24V	\$487.00

Precio total: **\$14,573.00**