



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6439

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación, instalación de cinturón de seguridad, instalación de placas para asegurar puerta de carga derecha

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00
Cambio de cinturón de seguridad lado derecho	SI	\$928.00
Instalación de placa para sostener puerta de carga derecha	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Un cinturón de seguridad	\$1,598.00

Precio total: **\$4,372.00**