



Presupuesto: 6482

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LG01726**

Síntomas y/o comentarios

Corregir sobre calentamiento, checar fuga de aceite, checar luces Nota el botón que tiene auxiliar del fan clutch queda desactivado

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar fan clutch para cambio de repuesto, limpieza del panel de radiador, cambio de anticongelante	SI	\$5,220.00
Corrección de fuga de aceite de motor, cambio del filtro de aceite	SI	\$812.00
Cambio de luces piloto denavegación	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Un repuesto de ligas del fan clutch	\$3,559.00
Un juego de balero, pastas e imanes	\$4,640.00
Anticongelante	\$2,400.00
Juego de seis luces piloto LED 12/24 V	\$835.00
Bisel de chapa de puerta	\$1,548.00
Un filtro de aceite	\$1,044.00
Una manija V189A	\$1,150.00

Precio total: **\$22,252.00**