



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6530

### Cliente

Nombre: **FILIBERTO SANCHEZ**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2016**

Placas: **NYU475B**

### Síntomas y/o comentarios

Ruido en collarín cambio de clutch

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch, cambio de bujes de chicote selector	SI	\$2,088.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un clutch plato, disco y collarín marca LUK	\$2,306.00
Juego de bujes	\$462.00

Precio total: **\$4,856.00**