



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6555

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PDL8223**

### Síntomas y/o comentarios

Hojearía Cambio y reparación da chapa de puertas traseras

### Servicios

| Descripción  | Autorizado | Importe    |
|--|------------|------------|
| Cambio de manija de chapa trasera<br>ajustar puerta trasera, cambio de<br>chicote de puerta lateral limpieza y<br>engrasado de sistema | SI         | \$2,088.00 |
| Se instalo una banda de accesorio<br>nueva "sin costo"   | SI         | \$0.00     |

### Elementos

| Descripción            | Importe    |
|------------------------|------------|
| Una manija de apertura | \$2,440.00 |
| Un chicote             | \$696.00   |

Precio total: **\$5,224.00**