



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6558

Cliente

Nombre: **Angel Celestino**

Vehículo

Marca: **NISSAN PLATINA**

Modelo: **2006**

Placas: **B45AXN**

Síntomas y/o comentarios

Ruido en poleas checar suspensión truena al dar vuelta checar niveles ruido antes de hacer el cambio en subida Nota cambiar kit de distribución, ruido en alternador Observaciones balatas delanteras y traseras 40% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de una bieleta con terminal de dirección derecha, cambio de dos rotulas inferiores, cambio de tornillos estabilizadores, cambio de soporte de caballaje	SI	\$1,200.00
Cambio de polea de accesorio y banda	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de estabilizadores	\$350.00
Un soporte	\$420.00
Dos rotulas	\$480.00
Una bieleta con terminal	\$478.00
Una polea	\$185.00
Una banda de accesorios	\$424.00

Precio total: **\$3,937.00**