



# Presupuesto: 6576

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**CAMION 17.230 WORKER**

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

### Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de aire NOTA programar para corrección de fuga de aceite en sobre Carter y base porta bayoneta

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de cilindro receptor del pedal del clutch purgar sistema hidroneumático	SI	\$3,364.00
Reparación de rotochamber trasero derecho	SI	\$6,148.00
Cambio de encendedor 12V cambio de focos y un plafón lateral de luz de navegación	SI	\$928.00
Desmontar flotador del medidor de combustible para mantenimiento	SI	\$928.00

### Elementos

Descripción	Importe
Focos 24v	\$116.00
Un Plafon LED 12/24 piloto	\$116.00
Cilindro receptor de bomba de clutch	\$7,173.00
Liquido de frenos	\$146.00
Un encendedor	\$150.00

Precio total: **\$19,069.00**