



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6593

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19762**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación y cambio de balatas generales, revisar puntos de seguridad. Nota pendiente por hacer cambio de banda de la distribución, programar para cambio de clutch NOTA las balatas salieron quemadas testigo de ABS prendido daño en modulo y relector delantero izquierdo

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, revisión de puntos de seguridad, lavado y engrasado	SI	\$2,830.00
Cambio de balatas delanteras y traseras con sensores de aviso	SI	\$1,856.00
Cuatro discos rectificados	SI	\$696.00
Cambio de una rotula inferior delantera derecha, enderezar rin	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Filtro de aceite	\$348.00
Filtro de aire primario	\$576.00
Filtro de aire secundario	\$446.00
Un filtro de combustible	\$1,958.00
Aceite WSS-M2C171-F1 15W40 UHD	\$2,775.00
Un tapón de derenado	\$139.00
Una rotula	\$654.00
Un conector dos vias	\$174.00
Un juego de balatas delanteras (fomoco)	\$3,965.00
Un Juego de balatas traseras (motorcraft)	\$3,965.00
Un sensor de aviso trasero (fomoco)	\$1,295.00
Un sensor de aviso delantero (fomoco)	\$1,353.00

Precio total: **\$24,074.00**