



Presupuesto: 6600

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **SINHUE DEL LOBO**

Vehículo

Marca: **HONDA CIVIC**

Modelo: **2010**

Placas: **LLA731C**

Síntomas y/o comentarios

Checar sistema de carga, checar sistema de vidrios, desactivar estereo, checar suspensión delantera y bujes.

Observaciones: 30% de vida de balatas traseras. Nota: Se le quitó el fusible del autoestereo.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar horquilla para cambio de bujes, cambio de tornillos estabilizadores, cambio de una bieleta de dirección izquierda, alineación	SI	\$1,800.00
Cambio de balatas delanteras y limpieza a traseras	SI	\$800.00
Dos discos rectificados.	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balatas delanteras CF500 PQ PRO	\$980.00
Una Bieleta	\$810.00
Tornillo estabilizador dos	\$970.00
Buje suspension dos	\$1,119.00

Precio total: **\$6,679.00**