



Presupuesto: 6641

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtémoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Asistencia en Puebla, instalación de banda de accesorios y polea loca. NOTA pendiente por cambiar polea tensora y polea rallada no hay en existencia ya están pedidas a planta armadora

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Asistencia en Puebla cambio de velero loco y banda de accesorios	SI	\$2,227.00
Cambio de bomba de agua, lubricación de polea tensora y polea rallada	SI	\$1,624.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea loca	\$2,310.00
Banda de accesorios tres	\$1,687.00
Una bomba de agua	\$4,847.00

Precio total: **\$12,695.00**