



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6656

Cliente

Nombre: **JOSE LUIS NARVAEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2015**

Placas: **S75ACF**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de radiador	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Radiador	\$1,697.00

Precio total: **\$2,509.00**