



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6672

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FORD TRANSIT**

Modelo: **2022**

Placas: **LE19758**

Síntomas y/o comentarios

Revisión de sobrecalentamiento, perdió potencia. NOTA se reparó la bomba de agua no hay existencia en planta unidad en observación por el sobrecalentamiento

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar bomba de anticongelante para su reparación, sellar fuga de aceite de la tapa de la distribución, conectar mangueras zafadas, cambio de aceite y filtro	SI	\$4,640.00

Elementos

Descripción	Importe
Anticongelante	\$480.00
Reparación bomba de agua	\$2,906.00
Aceite WSS-M2C171-F1 15W40 UHD	\$2,775.00
Un filtro de aceite	\$348.00
Un super juntas	\$390.00

Precio total: **\$11,539.00**