



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6676

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **INTERNATIONAL**

NAVISTAR

Modelo: **2018**

Placas: **LF75143**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de rotochamber trasero izquierdo.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de un roto chamber trasero izquierdo	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Un rotochamber T-30 nuevo con horquilla ajustable	\$2,180.00

Precio total: **\$3,572.00**