



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6677

### Cliente

Nombre: **FILIBERTO SANCHEZ**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2016**

Placas: **NYU475B**

### Síntomas y/o comentarios

Checar afinación, checar claxon, checar palanca selectora de velocidades

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bujas de los chicotes selectores de velocidades	SI	\$812.00
Cambio de bocina de claxon	SI	\$496.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un chicote	\$662.00
Bocina claxon	\$380.00

Precio total: **\$2,350.00**