



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6713

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor perdió potencia, corrección de fuga de aire OK, servicio de lubricación, revisión de puntos de seguridad para alineación, chera suspensión, cambio de luna de espejo lado izquierdo, cambio del chicote de cabina, reparación de chisquetearas NOTA sistema de inyección de urea en observación vigilar el consumo de urea, pendiente cambio de luna de espejo lado derecho, bomba de chisgüeteros sin fuerza cambiar bomba Observaciones balatas delanteras 40% traseras 30% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado, cambio de banda de accesorios	SI	\$4,292.00
Cambio de barra de dirección larga	SI	\$1,392.00
Alineación de ruedas delanteras	SI	\$893.00
Limpieza al sistema de inyección de Urea, cambio de filtro	SI	\$3,712.00

Elementos

Descripción	Importe
Un purificador filtro de aire	\$2,724.00
Un filtro de combustible	\$765.00
Un filtro de combustible separador	\$804.00
Un filtro de aceite	\$800.00
Aceite CF4 15W40 R4 UHD	\$3,029.00
Una barra de dirección larga	\$12,317.00
Una banda de accesorios	\$734.00
Kit de acoplamiento de funda	\$803.00

Precio total: **\$32,265.00**