



Presupuesto: 6727

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF66902**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, corregir fugas de aceite, servicio de frenos ruido en llanta delantera izquierda Observaciones balatas delanteras y traseras 40% de vida próximo cambio de balatas cambiar tambores

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación, cambio de aceite filtros lavado y engrasado	SI	\$5,102.00
Desmontar Carter y sobre Carter para corrección de fuga de aceite, cambio de coplees de llenado de aceite y funda de bayoneta de medición	SI	\$7,540.00
Desmontar llantas para servicio de limpieza y calibración de balatas delantera y traseras	SI	\$2,088.00
Cambio de balero trasero de flechas cardan	SI	\$1,740.00
Instalación de topes traseros	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe	
Un Cartucho de filtro de aire primario	\$1,331.00	
Un Cartucho de filtro de aire secundario	\$1,226.00	
Un filtro de aceite	\$496.00	
Un filtro separador de agua	\$968.00	
Un Filtro combustible	\$1,186.00	
Un Cojinete balero de cardan	\$4,567.00	
Aceite CF4 15W40 R4HD	\$3,705.00	
Una junta de Carter	\$288.00	
Un super juntas	\$780.00	
Un tubo flexible paso de aceite	\$512.00	
Kit de acoplamiento de funda	\$1,577.00	
Un coplee adaptador refrigerante	\$918.00	
Juego de topes con tornillería	\$803.00	
Anticongelante	\$1,200.00	
		Precio total: \$36,723.00