



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6756

Cliente

Nombre: **Luis Ángel Romero**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOLF**

Modelo: **1997**

Placas: **MEF266B**

Síntomas y/o comentarios

Revisar clutch. Se patina.

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch, cambio de reten de flecha lado derecho	SI	\$2,100.00

Elementos

Descripción	Importe
Volante cigüeñal	\$1,636.00
Kit clutch	\$1,973.00
Varilla de clutch	\$82.00
Un chicote	\$1,056.00
Un reten	\$0.00
Aceite 80W90	\$135.00

Precio total: **\$6,982.00**