



Presupuesto: 6816

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de dos poleas locas y la banda de accesorios Nota un poco de juego en la caja de la dirección

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de banda de accesorio y dos poleas locas	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Una polea loca	\$2,310.00
Una polea loca rallada	\$2,853.00
Una banda	\$835.00

Precio total: **\$7,390.00**