



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 6831

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **FREIGHTLINER FL**

1828R

Modelo: **2023**

Placas: **LF77544**

Síntomas y/o comentarios

Instalación de topes traseros, servicio de verificación NOTA programar para servicio y corrección de fuga de rueda trasera derecha

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de topes traseros	SI	\$812.00
Rellenar nivel de aceite del diferencial pequeña fuga de llanta trasera derecha	SI	\$696.00
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe
Tope ep-12 2 orificios cuatro	\$775.00
Aceite 85w140 dos litros	\$370.00

Precio total: **\$3,803.00**