



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6853

### Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **TOYOTA HILUX**  
Modelo: **2016**  
Placas: **NYR6483**

### Síntomas y/o comentarios

Checar dirección, checar horquilla lado derecho, revisar afinación. Nota check prendido código de deficiencia del convertidor catalítico pendiente Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado	SI	\$2,622.00
Cambio de amortiguadores delanteros refrescar cuerdas de mango lado izquierdo, alineación	SI	\$2,668.00
Cambio de dirección completa con bomba	SI	\$2,088.00

### Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación aceite 10W30 syntetic xtr pro ALM clean cataliytic	\$4,257.00
Juego de amortiguadores delanteros	\$2,979.00
Juego de terminales con bieletas	\$840.00
Una dirección	\$8,352.00
Una bomba de dirección	\$3,270.00
Un juego de tornillos estabilizadores	\$1,020.00

Precio total: **\$28,096.00**