



Presupuesto: 6866

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Cesar Soria Topete**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

TRANSPORTER

Modelo: **2018**

Placas: **LPN259B**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de clutch, checar flechas homocinéticas, checar soportes e motor y transmisión

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar caja de velocidades para cambio del clutch completo con volante cremallera, cambio de aceite a la caja de velocidades, cambio de soporte trasero de caballaje	SI	\$4,200.00
Cambio de flechas de tracción homocinéticas derecha e izquierda	SI	\$1,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Una flecha homocinética derecha	\$4,150.00
Una flecha homocinética izquierda	\$4,650.00
Un clutch completo plato, disco, collarín, volante cremallera (marca LUK)	\$18,304.00
Un soporte trasero	\$1,276.00
Aceite 75W80	\$672.00

Precio total: **\$34,452.00**