



Presupuesto: 6917

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **CHEVROLET**
TORNADO
Modelo: **2019**
Placas: **LJA551B**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor y del ABS, chacar soportes de motor, cambio de espejos laterales Nota el sensor delantero izquierdo de ABS quedo reparado en observación ya que el proveedor no cuenta con la pieza y tampoco en plata armadora

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de bobina de encendido, limpieza y calibración del cuerpo de aceleración	SI	\$696.00
Desmontar convertidor catalítico tapado	SI	\$928.00
Desmontar modulo ABS para reparación de líneas purgar sistema	SI	\$3,712.00
Cambio de espejo retrovisor izquierdo	SI	\$464.00
Cambio de soportes de motor y caballaje	SI	\$812.00
Cabio de polea loca y banda de accesorios	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Bobina de ignición	\$958.00
Soporte sensor velocidad delantero izquierdo ABS	\$765.00
Soporte de motor	\$566.00
Soporte de caballaje	\$426.00
Un convertidor catalítico HG	\$7,018.00
Un espejo lateral L	\$862.00
Una banda	\$482.00
Una polea	\$185.00
Juego de bujías	\$234.00
Soporte de caja	\$272.00
Juego de cables bujías	\$456.00
Un inyector	\$1,480.00
Un deposito de anticongelante	\$483.00

Precio total: **\$21,263.00**