



Presupuesto: 6971

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF49016**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de frenos, checar fuga de aire en rotochamber, checar indicador en tablero i, enderezar ceja trasera derecha, cambio de seguro de la palanca selectora de velocidades NOTA el indicador en el tablero no se apaga tenemos que revisar el sistema eléctrico en general

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar rotochamber trasero derecho para su reparación, cambio de diafragma	SI	\$3,900.00
Cambio de perno de palanca selectora	SI	\$1,392.00
Calibración de balatas delanteras y traseras "sin costo"	SI	\$0.00
Enderezado de ceja trasera parte alta derecha "sin costo"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Una palanca con pasador	\$1,789.00

Precio total: **\$7,081.00**