



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 6998

### Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2017**

Placas: **LJB005A**

### Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor tarda en arrancar, revisar puntos de seguridad, suspensión y frenos sistema eléctrico Observaciones  
balatas traseras 50% de vida

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros	SI	\$1,044.00
Cambio de balatas delanteras y servicio de limpieza y calibración a traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00
Cambio de amortiguadores delanteros con bases y alineación	SI	\$1,856.00
Desmontar horquillas delanteras para cambio de bujes traseros	SI	\$1,044.00
Cambio de amortiguadores traseros	SI	\$1,044.00
Cambio de soportes de caja de velocidades y de caballaje	SI	\$1,044.00

## Elementos

<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
Kit de afinación aceite 15W40AK	\$1,628.00
Un juego de balatas delanteras	\$1,560.00
Juego de amortiguadores delanteros	\$3,171.00
Juego de bases	\$827.00
Juego de bujes	\$1,074.00
Juego de amortiguadores traseros	\$2,094.00
Un soporte de caja de velocidades	\$1,066.00
Un soporte de caballaje	\$480.00
Un interruptor de reversa	\$357.00
Precio total: <b>\$19,449.00</b>	