



# Presupuesto: 70

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **SEAT TOLEDO**

Modelo: **2016**

Placas: **K90ASM**

### Síntomas y/o comentarios

Fuga de aceite en reten trasero de sigueñal OBSERVACIÓN: Cambiar balatas delanteras urgente

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de reten trasero de sigueñal	SI	\$1,856.00

### Elementos

Descripción	Importe
Brida con anillo generador de impulso y reten	\$2,290.00

Precio total: **\$4,146.00**