



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7022

Cliente

Nombre: **Luis Ortega**

Vehículo

Marca: **GMC TERRAIN**

Modelo: **2017**

Placas: **LKM473A**

Síntomas y/o comentarios

Checar falla de motor check prendido NOTA en observación en caso de volver a marcar el código del sensor EVAP

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de sensor EVAP	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$812.00