



Presupuesto: 7049

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor pierde potencia deja de acelerar testigo de ABS prendido, testigo de !PARE! prendido NOTA vigilar el consumo de UREA reportar su consumo, se reporta que el ultimo servicio de lubricación se hizo hace 32232 kilómetros

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza al sistema de inyección del sistema de Urea, limpieza al filtro de partículas	SI	\$4,006.00
Reparación de líneas de sensor de ABS trasero izquierdo	SI	\$1,044.00

Elementos

Descripción	Importe
Aditivo limpiador de FDP Liqui Moly	\$1,785.00

Precio total: **\$6,835.00**