



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7063

Cliente

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **TOYOTA HILUX**
Modelo: **2016**
Placas: **NYR6483**

Síntomas y/o comentarios

Checar sistema de carga y batería, servicio a marcha, afinación de motor, checar puntos de seguridad, cambio de aceite a caja de velocidades y diferencial Observaciones balatas traseras 60% de vida NOTA el aceite de caja de velocidades salió con poco rasgo lodoso

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado	SI	\$2,680.00
Cambio de balatas delanteras y servicio de limpieza a traseras	SI	\$928.00
Dos discos rectificados	SI	\$232.00
Desmontar marcha para servicio cambio de porta carbones, cambio de batería	SI	\$928.00
Cambio de aceite a caja de velocidades y diferencial	SI	\$696.00
Alineación y balanceo	SI	\$1,276.00

Elementos

Descripción	Importe
Una batería LTH AC 12V	\$3,148.00
Kit de afinación aceite 10W30 syntetic xtr pro Liqui Moly clean catalytic	\$4,257.00
Un juego de balatas delanteras	\$2,777.00
Un porta carbones	\$485.00
Aceite 85W140	\$1,100.00
Aceite 80W90	\$1,100.00

Precio total: **\$19,607.00**