



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7074

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **ISUZU ELF 500**

Modelo: **2023**

Placas: **JY03417**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, checar puntos de seguridad, reparación de switch y corregir filtración de agua de caja seca, alineación y balanceo Observaciones balatas traseras 30% de vida Nota se cambio pastilla del switch en observación se dejo el cable emergente favor de reportar su funcionamiento

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite filtros, calibración de balatas traseras, lavado y engrasado	SI	\$3,546.00
Cambio de balatas delanteras servicio de limpieza y calibración a traseras	SI	\$1,856.00
Dos discos rectificados	SI	\$928.00
Alineación y balanceo	SI	\$1,576.00
Cambio de pastilla de switch	SI	\$1,044.00
Sellado de caja parte alta trasera	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Una banda de accesorios	\$408.00
Filtro de aire (equipo original Isuzu)	\$1,267.00
Filtro de combustible primario (equipo original Isuzu)	\$587.00
Filtro de aceite sellado (equipo original Isuzu)	\$498.00
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$2,434.00
Una pastilla switch	\$1,942.00
Un juego de balatas delanteras (equipo original Isuzu)	\$5,752.00

Precio total: **\$23,230.00**