



Presupuesto: 7075

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente Vehículo

Nombre: **RESISTENCIAS SAN MARINO** Marca: **CHEVROLET BEAT**
Modelo: **2021**
Placas: **J59BHN**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico y presupuesto Nota al desarmar el presupuesto puede tener cambios con previo aviso Observaciones balatas traseras 50% de vida

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Cambiar bieletas y terminal de la dirección, alineación | SI | \$1,160.00 |
| Cambio de bules traseros de horquillas delanteras | SI | \$928.00 |
| Afinación cambio de aceite y filtros | SI | \$1,044.00 |
| Desmontar caja de velocidades para cambio de clutch | SI | \$2,320.00 |
| Cambio de baltas delanteras y servicio a traseras | SI | \$928.00 |
| Dos discos rectificados | SI | \$232.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| Kit de afinación aceite 15W40AK | \$1,628.00 |
| Juego de bieletas con terminales | \$1,748.00 |
| Juego de bujes | \$1,123.00 |
| Un kit de clutch plato disco y collarín (marca LUK) | \$2,436.00 |
| Un juego de balatas ACD | \$1,560.00 |
| Un cilindro hidráulico de pedal de clutch | \$1,600.00 |

Precio total: **\$16,707.00**