



Presupuesto: 7085

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de lubricación, cambio de bujes de cabina, cambio de amortiguadores delanteros, alineación y balanceo, cambio de estribo de pastico lado izquierdo Observaciones balatas delanteras y traseras 30% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros, lavado y engrasado, calibración de balatas, cambio de focos traseros, cambio de dos plafones de navegación	SI	\$4,582.00
Cambio de amortiguadores delanteros	SI	\$1,856.00
Cambio de bujes de cabina lado izquierdo	SI	\$928.00
Alineación y balanceo	SI	\$1,597.00
Cambio de estribo de plástico lateral izquierdo	SI	\$464.00
Desmontar alternador para servicio y cambio de regulador	SI	\$1,392.00
Reparación de cerradura de tubo trasera izquierda	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe	
Un purificador filtro de aire (equipo original VW MAN)	\$2,724.00	
Un filtro de combustible separador (equipo original VW)	\$804.00	
Un filtro de combustible ISF (equipo original VW)	\$765.00	
Un filtro de aceite (equipo original VW)	\$800.00	
Aceite CF4 15W40 WSS-M2C171-F1	\$3,029.00	
Juego de amortiguadores delanteras (equipo original VW)	\$3,577.00	
Un estribo lado izquierdo	\$893.00	
Juego de bujes	\$947.00	
Un regulador 24V (equipo original BOSCH)	\$1,740.00	
Dos plafones 12/24 V LED	\$278.00	
		Precio total: \$27,188.00