



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7107

Cliente

Nombre: **ALDO ARANDA**

Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ GLK**

300

Modelo: **2014**

Placas: **RCX859A**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de cambio de aceite a la trasmisión automática NO SE REALIZO, desarmar amortiguadores delanteros checar bases y amortiguadores Nota amortiguadores delantero se están chorreando próximo cambio con baleros, cubre polvos y rebotes

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar amortiguadores delanteros para adaptar una calza	SI	\$2,500.00
Cambio de balatas delanteras y traseras con discos	SI	\$1,800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un juego de balata delanteras TEXTAR	\$1,498.00
Balatas traseras Bestbrakes Euro	\$1,780.00
Juego de discos delanteros	\$3,752.00
Juego de discos traseros	\$2,894.00
Dos sensores de aviso	\$240.00

Precio total: **\$14,464.00**