



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7176

Cliente

Nombre: **LÁZARO TINOCO DE LA CRUZ** Marca: **FORD FIESTA**

Modelo: **1999**

Placas: **315NDB**

Síntomas y/o comentarios

Checar ruido en poleas, sellar fuga de anticongelante en la toma del termostato Nota el ruido es interno en la distribución

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma de termostato	SI	\$650.00

Elementos

Descripción	Importe
una toma	\$534.00

Precio total: **\$1,184.00**