



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7184

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CAMION 17.230 WORKER

Modelo: **2016**

Placas: **LF49016**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor no arranca NOTA unida en observación, la instalación del sistema GPS y apertura eléctrica de puertas de caja de carga esta superficial adaptar bien para no tener cortes de corriente posteriores de hecho los instrumentos del tablero se interrumpen. El inyector y la varilla de balancín son de la unidad 902

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Asistencia en CEDIS GI San José arrastre a taller	SI	\$3,248.00
Cambio de inyector numero Uno, cambio de varilla de balancín de escape del cilindro numero Uno, cambio de aceite y filtro contaminado de Diesel	SI	\$6,380.00

Elementos

Descripción	Importe
Aceite CK4 15W40 R4L shell	\$3,705.00
Un filtro de aceite (equipo original mahle)	\$496.00

Precio total: **\$13,829.00**