



# Presupuesto: 7186

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](http://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **ALDO ARANDA**

### Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ GLK**

**300**

Modelo: **2014**

Placas: **RCX859A**

### Síntomas y/o comentarios

Servicio de cambio de aceite a transmisión automática Nota se encontró muy sucia la coladera y en aceite degradado transmisión en observación, esa batería es de bajo amperaje no es la adecuada

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de aceite a transmisión automática limpieza a cuerpo de válvulas, cambio de coladera y junta	SI	\$1,850.00

### Elementos

Descripción	Importe
Una coladera (equipo original Mercedes Benz)	\$1,809.00
Una junta (equipo original Mercedes Benz)	\$715.00
Aceite MB 236. 15 ocho lts.	\$2,804.00

Precio total: **\$7,178.00**