



Presupuesto: 7294

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Diego Riveros**

Vehículo

Marca: **FORD LOBO LARIAT**

Modelo: **2018**

Placas: **NN4614B**

Síntomas y/o comentarios

Corregir falla de motor, checar frenos chillan

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Cambio de balatas delanteras con discos, cambio de balatas traseras, calibración electrónica del sistema de frenos | SI | \$1,624.00 |
| Cuatro discos rectificadores | SI | \$600.00 |
| Desmontar inyectores de alta y de baja para laboratorio, cambio de bujías, checar líneas de alimentación de inyectores falla el cilindro numero 7 en baja no hay pulso que sale de la computadora | SI | \$2,920.00 |
| Chacar niveles de fluidos de transmisión automática, diferencial y motor | SI | \$696.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| Un juego de balatas delanteras (dynamik DK) | \$1,260.00 |
| Un juego de balatas traseras (dynamik DK) | \$1,140.00 |
| Ocho bujías CYFS12FP FORD | \$1,480.00 |
| Aceite de motor 5W20 | \$672.00 |
| Aceites de diferencial 85w140 | \$370.00 |
| Aceite de transmisión automática Mercon ULV | \$550.00 |

Precio total: **\$11,312.00**