



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 7353

### Cliente

Nombre: **Daniel Salas**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

**BEETLE**

Modelo: **2013**

Placas: **LXP319A**

### Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico general, check prendido. Prende el EPC. Nota cambiar de arnes de bobinas dañados 2,044.00

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico fallo de combustión múltiple, cambiar arnés de bobinas de ignición	SI	\$696.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$696.00</b>