



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7358

Cliente

Nombre: **Irais Hidalgo López**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2011**

Placas: **PDY5045**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de tubo de paso de anticongelante trasero	SI	\$696.00

Elementos

Descripción	Importe
Tubo toma de agua	\$397.00

Precio total: **\$1,093.00**