



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7360

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **ISUZU ELF600**

Modelo: **2012**

Placas: **LF48873**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de falla de motor deja de acelerar, revisar llanta trasera izquierda se ve chueca Nota esta chueco el rin trasero de la parte interior izquierdo, unidad en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Destapar líneas de presión de combustible, cambio de filtros, cabio de sensor sedimentador, limpieza a válvula de elevación, limpieza a sensor de pedal de acelerador	SI	\$2,600.00

Elementos

Descripción	Importe
Juego de filtros de combustible (equipo original Isuzu)	\$933.00
Un sensor de sedimentador (equipo original isuzu)	\$1,155.00

Precio total: **\$4,688.00**