



Presupuesto: 7485

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Isaac Hernández**

Vehículo

Marca: **NISSAN ALTIMA**

Modelo: **2020**

Placas: **PWB516E**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, checar frenos y puntos de seguridad Nota cambiar sensor de oxígeno O2 B1 costo 3,828 Restan 2,571 Restan 71.00

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite y filtros, revisión de puntos de seguridad	SI	\$1,044.00
Cambio de balatas delanteras y traseras	SI	\$928.00
Cuatro discos rectificadas	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación sb aceite sintético 5W30	\$2,928.00
Un juego de balatas delanteras OCD	\$1,212.00
Un juego de balatas traseras OCD	\$995.00

Precio total: **\$7,571.00**