



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7496

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

TORNADO

Modelo: **2010**

Placas: **LGV144A**

Síntomas y/o comentarios

Checar presión de aceite se prende el foco, checar sistema de enfriamiento, el motor ventilador prende muy seguido, checar suspensión, checar fuga de aceite de la dirección. Observaciones balatas delanteras y traseras 50% de vida Nota la coladera de aceite del motor interno se encontró con residuos de material al parecer corcho desecho motor en observación, palanca de cambio de velocidades dañada próximo cambio, programara para cambio de reten de cigüeñal trasero y delantero pequeñas fugas de aceite

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Desmontar horquillas delanteras para cambio de bujes, cambio de cubre polvos de flecha lado derechos, cambio de tornillos estabilizadores | SI | \$1,392.00 |
| Cambio de bieletas con terminales de dirección y alineación, corrección de líneas de fluido hidráulico de dirección | SI | \$1,044.00 |
| Desmontar Carter para limpieza de coladera y cambio de aceite | SI | \$1,392.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|--------------------------------|------------|
| Bulbo de temperatura | \$190.00 |
| Bulbo de aceite | \$398.00 |
| Juego de bujes | \$911.00 |
| Juego de estabilizadores | \$786.00 |
| Juego de bieletas con terminal | \$1,359.00 |
| Un cubre polvos | \$185.00 |
| Aceite 20w50 y filtro | \$720.00 |
| una junta de carter | \$320.00 |

Precio total: **\$8,697.00**