



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 7563

Cliente

Nombre: **Ramiro Flores**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2017**

Placas: **D16ATS**

Síntomas y/o comentarios

Corregir fugas de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de toma del termostato y tuvo de paso de anticongelante	SI	\$1,392.00

Elementos

Descripción	Importe
Una toma de termostato con tuvo	\$2,355.00

Precio total: **\$3,747.00**