



Presupuesto: 7600

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Shemay Garcini**

Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ**

C200 CGI SPORT

Modelo: **2018**

Placas: **RCL592E**

Síntomas y/o comentarios

Afinación de motor, revisión de puntos de seguridad, checar dirección rosa o suena al girar Nota cambiar amortiguadores delanteros con bases se encuentra ligeramente recargado Cambio de amortiguadores delanteros con bases y alineación 2,274 Juego de amortiguadores delanteros (BILSTEIN) 13,222 Juego de bases 2850 Total 18,346 Observaciones balatas delanteras 40% traseras 25% de vida

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Afinación cambio de aceite, revisión de puntos de seguridad	SI	\$1,392.00
Desarmar amortiguador delantero derecho	SI	\$812.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de afinación sb aceite 5W40 Liqui Moly moligen	\$3,484.00

Precio total: **\$5,688.00**