



Presupuesto: 780

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **SAUL MORENO**

Vehículo

Marca: **FORD SCORT**

Modelo: **1998**

Placas: **2220PTL**

Síntomas y/o comentarios

RUIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA, REVISIÓN DE MARCADOR DE TEMPERATURA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores traseros	SI	\$800.00
Cambio de sensor de temperatura	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos amortiguadores traseros (BOGE)	\$1,941.00
Un sensor de temperatura (motorcraft)	\$580.00

Precio total: **\$3,521.00**