



Presupuesto: 911

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **RAFAEL MARTINEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **2002**

Placas: **NBN4027**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE ACEITE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de junta de tapa de punterías y bulbo de aceite	SI	\$450.00

Elementos

Descripción	Importe
Una junta de tapa de punterías	\$110.00
Un bulbo (bruk)	\$77.00

Precio total: **\$637.00**