



## Mantenimiento automotriz

AV CUAUTEPEC N 70 JORGE NEGRETE, CP: 07280, GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, México

Tel: 55 2227-3174

Visítanos en: [carmool.com](http://carmool.com)

**Fecha: 2021-04-05T10:48:45**

Emisor

**TECNOLOGIAS CARMOOL**

**TCA2201205I3**

*Lugar de Expedición: 07280 CIUDAD DE MEXICO*

*Régimen Fiscal: 601 - General de ley Personas Morales*

Receptor

**BRUDIFARMA**

**BRU971010227**

*Rompeolas 39 Acueducto de Guadalupe, CP: 07270, Gustavo A Madero, GAM, Gustavo A Madero, MEXICO*

*Uso del CFDI: G03 - Gastos en general*

**Factura A-1534**

**Vehículo: RENAULT KANGOO**

**Modelo: 2017**

**Placas: NAG4937**

**Kilómetroraje: 135,109**

**Folio Fiscal:**

c3fe6398-2561-42f2-81c2-ba2333700e8a

**Fecha / Hora de Emisión:**


2021-04-05T10:48:45

**No. de Certificado Digital:**

000010000000500985736

| Clave<br>Producto | Cantidad | Clave<br>Unidad | Concepto(s) | Precio<br>Unitario | Importe |
|-------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------|---------|
|-------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------|---------|

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |     | Desmontar<br>cabeza,<br>cambio de kit<br>de distribución<br>Rectificadora<br>cepillar,<br>cambio de<br>válvulas,<br>busos y<br>calibración de<br>arboles de<br>levas<br>Un kit de<br>distribución<br>(INA)<br>Una junta de<br>cabeza<br>(TFVictor)<br>Ocho válvulas<br>de escape<br>(moresa)<br>Ocho válvulas<br>de admisión<br>(moresa)<br>Sellos de<br>válvula<br>(TFVictor)<br>Juego de<br>tornillos<br>(TFVictor)<br>Juego de busos<br>(moresa)<br>Anticongelante<br>Dos retenes de<br>arboles de<br>levas<br>(TFVictor) |             |             |
| 78181507 1 | E48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$11,034.48 | \$11,034.48 |



**Subtotal:** \$11,034.48  
**IVA (16%)** \$1,765.52  
**Total:** \$12,800.00

**DOCE MIL OCHOCIENTOS  
PESOS 00/100 MN**

**Forma de pago:**  
01 - Efectivo  
**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una sola exhibición  
**Cuenta banco:**

g46bhOGGrSKAy/0E+L8BRCKGNVDyavWjFr3O/1X26B5CfhcI9vHizW75yQxFMUJRHdyeX8ZHVS7K7fm43kBRzF4FYaaUONLia0XWg65Fa92e+Bzfe/M1WPnZBhEnw0rneWRECSMI+Kboz2c+/uCnIUiDhPf9R4tK4+CUgTiQ++YELUjAQ==

Fecha / Hora de Certificación:  
2021-04-05T10:48:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000408254801